

System inspekcí ventilátorů MEDUMAT

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

dovolujeme si Vás informovat o systému inspekcí a zajištění servisu pro transportní plicní ventilátory MEDUMAT (výrobce Weinmann, Hamburk).

V České a Slovenské republice jsou používány následující typy ventilátorů:

- MEDUMAT 4011 (ukončen servis a výroba náhradních dílů, doporučujeme vyřadit)
- MEDUMAT Control (ukončen servis a výroba ND, doporučujeme vyřadit)
- MEDUMAT Electronic (ukončen servis a výroba ND, doporučujeme vyřadit)
- **MEDUMAT Variabel / Variable**
- **MEDUMAT Compact / Compact-i**
- **MEDUMAT Basic / Basic p**
- **MEDUMAT Standard**
- **MEDUMAT Standard a**
- **MEDUMAT Easy**
- **MEDUMAT Easy CPR**
- **MEDUMAT Transport**

Výše uvedené přístroje se mají dle příslušných EN norem a pokynů výrobce podrobit pravidelným servisním inspekcím (což odpovídá požadavkům zákona 123 o zdravotnických prostředcích). Servisní inspekce obsahuje zároveň výměnu výrobcem stanovených dílů. Tento systém výrazně zvyšuje spolehlivost přístrojů a je prevencí poruch, spojených s opotřebením přístroje při mnoholetém provozu. Rozsah a cena inspekce je odvozena od stáří přístroje.

Periodicita servisních inspekcí je u MEDUMAT Variabel 5 let, u ostatních ventilátorů MEDUMAT 2 roky.

Servisní inspekce a opravy přístrojů MEDUMAT Basic, Basic p, Standard, Standard a, Easy, Easy CPR, Transport provádíme v ČR, servisní inspekce a opravy přístrojů MEDUMAT Variabel, Compact, Compact i jsou na základě pokynů výrobce prováděny přímo u výrobce v Hamburku (tyto přístroje odesíláme do výrobního závodu).

Na základě vzájemných smluv a absolvovanému školení u výrobce zajišťují opravy a inspekce přístrojů MEDUMAT Basic, Basic p, Standard, Standard a, Easy, Easy CPR pracovníci společnosti MEDISET-CHIRONAX z Českých Budějovic, opravy a inspekce MEDUMAT Standard, Standard a, Transport pracovníci společnosti CHEIRÓN z Plzně.

Servisní inspekci nebo opravu můžete objednat telefonicky, faxem nebo e-mailem u společnosti MEDIPRAX CB nebo MEDISSET-CHIRONAX, v případě ventilátoru MEDUMAT Transport u společnosti CHEIRÓN. Inspekci/opravu můžete také objednat pomocí formuláře na stránkách www.mediprax.cz.

MEDIPRAX CB s.r.o.
Branišovská 31
370 05 České Budějovice
T+F: 385 310 382, 385 310 396
e-mail: mediprax@mediprax.cz
www.mediprax.cz

MEDISSET-CHIRONAX s.r.o.
Boženy Němcové 54
370 01 České Budějovice
T/F: 387 311 874 / 387 311 872
e-mail: p.rataj@mediset.cz
www.mediset.cz/
Technik: Pavel Rataj

CHEIRÓN, a.s.
Blatenská 27a
326 00 Plzeň
T/F: 377 590 432 / 377 590 402
servisni.objednavky@cheiron.eu
www.cheiron.cz
Technik: Vladimír Franz


Přístroje je možno zaslat na adresu MEDIPRAX CB nebo MEDISSET-CHIRONAX (v případě ventilátoru MEDUMAT Transport společnosti CHEIRÓN).

Rovněž je možno domluvit návštěvu technika přímo ve vašem zařízení. Náklady za inspekci či opravu budou navýšeny o dopravné.

Pro veškeré dotazy týkající se tohoto systému, který se ukazuje díky dvou (popř. pětiletému) intervalu inspekci jako velmi výhodný, jsme Vám plně k dispozici.

V Českých Budějovicích dne 1.10.2011.

Za MEDIPRAX CB v dokonalé úctě,



Jan Mach